

Opis przedmiotu zamówienia

„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Pęcławiu”

I. Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego

1. Remont dachu (powierzchnia 30m²)
 - a. Rozbiórka starego pokrycia dachowego z utylizacją
 - b. Wymiana łąt i kontrłat dachowych
 - c. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej
 - d. Wykonanie nowego orynnowania i obróbek dachowych
2. Malowanie zewnętrznych ścian drewnianych (4 ściany x 5m x 2,8m = 56m²)
 - a. Zmatowienie przez szlifowanie starej powłoki
 - b. Dwukrotne malowanie impregnatem do drewna
3. Montaż sufitu z boazerii (powierzchnia ok. 25 m²)
 - a. Rozebranie starego sufitu
 - b. Naprawa stelaża sufitowego i wykonanie nowego sufitu drewnianego z boazerii pomalowanej na kolor biały
4. Montaż lamp sufitowych (4 sztuki)
 - a. Demontaż starych lamp
 - b. Montaż nowych lamp sufitowych
5. Naprawa podłogi drewnianej (powierzchnia ok. 25 m²)
 - a. Wymiana na nowe uszkodzonych płyt OSB w podłodze

II. Modernizacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenia i piłkochwyków.

1. Renowacja boiska poliuretanowego (powierzchnia 613,11 m²) wraz z malowaniem boiska
2. Renowacja bram (2 komplety, wymiary: ok. 3,2m x 3,0m)
3. Renowacja furtek (2 komplety, wymiary: ok. 1,6m x 2,1m)
4. Wymiana siatki piłkochwytu (długość: ok. 22,8m, wysokość: 6m, wielkość oczka: 10cm, siatka polietylenowa, grubość min. 4mm)
5. Wymiana siatki ogrodzenia na boisku piłkarskim, boki krótsze boiska (długość: ok. 30,5m, wysokość: 4m)
6. Wymiana bramek do piłki nożnej (2 sztuki)
 - a. Bramka montowane na stałe do podłoża, o wymiarach 5x2m
 - b. Siatka polietylenowa, grubość min. 3mm, wielkość oczka: 10 cm

7. Wymiana tablic do koszykówki z obręczami na boisku wielofunkcyjnym
8. Wymiana żarników w lampach (5 sztuk)